





ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

#	TMX	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	1	Στήριγμα μπάρας
2	1	Άξονας
3	1	Βίδα

#	TMX	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4	2	Τριβέας
5	1	Ροδέλα 10